



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา

ที่ ลป.๕๓๙๐๑/ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านสา ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา ดำเนินการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสีย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย จากการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสา อำเภอเจ้าทม จังหวัดลำปาง ทราบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นน้ำผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือน ซึ่งใช้ในกิจกรรมต่างๆของแต่ละบ้าน และปล่อยลงสู่ร่างระบายน้ำ ทำให้น้ำไหลรวมกันลงสู่พื้นที่ต่ำ ซึ่งยังไม่มีการจัดการกับน้ำเสียที่ชัดเจน โดยน้ำที่ไหลรวมกันลงพื้นที่ต่ำจะซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ซึ่งสรุปเป็นฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ดังตารางที่แนบมา จึงขอรายงานข้อมูลให้ทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ และพิจารณาในการบริหารจัดการน้ำเสียต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรีชา วงศ์เมษา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางอิสรารณ์ สุวรรณังค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายนภนันท์ สุรินทร์โภ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ຮຽນຂໍ້ອຸນສກາພັນຫາ້ເຊີຍ
ທະຄບາລຕຳບັນດາສາ
ປະຈິບປະມານ ແຂວງ

ສາທາລະນະນໍາສີຍ	ຝຶ່ນທີ ປະສບປ່ານຫາ					
	ໜູ່ທີ ①	ໜູ່ທີ ۲	ໜູ່ທີ ۳	ໜູ່ທີ ۴	ໜູ່ທີ ۵	ໜູ່ທີ ۶
១. ນໍາເສື່ອງຈາກບໍານຸໄຮນັ້ນຄ້າ ແລະອາຄາຮັ່ງທ່າກາຣ	-	-	-	-	-	-
២. ນໍາເສື່ອງຈາກໂຮງງານອຸຕາສາທ່າກຣມ	-	-	-	-	-	-
៣. ປູ້ໃຫ້ນກາຣະເມືອງ	-	-	-	-	-	-
៤. ຜົກຕົນທີ່ພັ້ນທະນາຍ	-	-	-	-	-	-
៥. ກາຣະເລື່ອງປະຕູກວົງ	-	-	-	-	-	-
៦. ຍ່ານໍ້ແນວດີ ແຕະຍາກຳຈັງວົງພື້ນ	-	-	-	-	-	-
៧. ໂ່າງໆ	-	-	-	-	-	-
៨. ກາຣື່ອ່ານື່ດົນທີ່ຈຳດກຮຽນຄຸນ	-	-	-	-	-	-

 ແບ່ນໍາເສີຍ

 ໄມພົນໍາເສີຍ

ທະຄບາລຕຳບັນດາສາ ໂດຍດຳເນີນກາຮ່າວຈສກາພັນຫາເສີຍໃນພື້ນທີ ປະຈິບປະມານ ໂຂອດຕະພວມ ແບ່ນໍາວ່າ ນັ້ນທີ່ຜ່ານກາຮ່າໄປໃຫ້ປະໂຍບິ່ນໃນກິຈກະນົມ
ຕ່າງໆ ໃນຄວາມຮູ້ອ່ອນທີ່ອາກຮຽນ ຢ່ານໍ້ພັນໍ້າເສີຍໃນພື້ນທີ່ຕຳບັນດາແບບປັນທຶກຂອ້ມູນທີ່ກີບຈາກແຫ່ງກຳນົດ
ນິກົງທີ່

ນິກົງທີ່

(ນາມສະລັກວັດຍ ທະນະນະຄອດ)
ຫ້າກ້າສຳເນົາກປໍລັດທະບາຍ
(ນາຍປິຣີຕະ ວິກົມາທາ)
ນິກົງທີ່ກາຮ່າວຈສກາພັນຫາ